

promate[®]

promate.net Lifestyle Technology

vPointer

**Многофункциональный интегрированный
пульт для презентаций с лазерной указкой**



Руководство пользователя

Введение

Благодарим Вас за приобретение многофункционального интегрированного пульта для презентаций с лазерной указкой Promate vPointer. Этот пульт обладает множеством функций, сверхвысокой надежностью и уникальным внешним видом. Далее указаны свойства данного продукта для лучшего понимания его функции.

Комплект поставки

- Пульт для презентаций vPointer
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Технические характеристики

1.Передачик

- Радиочастота: 2.4 ГГц
- Расстояние действия: 10 м
- Расстояние действия лазера: до 200 м
- Тип батареи: CR2032
- Рабочее напряжение: 2,4 В – 3,0 В
- Ток в спящем режиме: <10 мкА
- Размеры: 128,5 мм x 27 мм x 12 мм
- Вес: 30 г

2.Приемник:

- Поддерживаемая операционная система: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS
- Интерфейс: USB 1.1, обратно совместимый с USB 2.0
- Рабочее напряжение: 4,5-5,5 В
- Размеры: 49 мм x 29 мм x 10 мм
- Вес: 5 г

Свойства


- Многофункциональный пульт для презентаций
- Беспроводная передача на радиочастоте 2.4 ГГц на расстояние 10 метров с всенаправленным рабочим диапазоном
- Эффективная красная лазерная указка для легкого и прямого указания
- Управление «Plug and play» и мышью
- Полные функции управления презентацией – вперед, назад, мышь
- Расстояние эффективного управления до 10 метров
- Расстояние эффективного действия лазерной указки до 200 метров
- Встроенная память USB приемника

Правила техники безопасности


Тщательно ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями по технике безопасности перед использованием продукта. Неправильное использование продукта может привести к его повреждению или повреждению сопутствующих продуктов.

- Не разбирайте устройство и не пытайтесь произвести его ремонт.
- Не пытайтесь произвести замену какой-либо части этого устройства.
- Не разбивайте, не пробивайте и не удаляйте устройство в огне.
- Не храните и не используйте устройство в условиях высоких температур, включая интенсивный солнечный свет или тепло.
- Избегайте падений, ударов, истирания и иных воздействий.
- Если имеются основания полагать, что устройство имеет внутренние повреждения, незамедлительно прекратите его использование.
- Не оставляйте истощенную батарею в устройстве.
- Если Вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, во избежание повреждений, извлеките батареи.
- Если Вы чувствуете, что устройство слишком нагрелось, испускает какой-либо запах, деформировано, пробито или проявляет какие-либо подозрительные или аномальные признаки, незамедлительно прекратите его использование и обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
- Всегда заряжайте продукт перед длительным хранением.

Внешний вид и описание интерфейсов:



Вид сзади




Вид спереди


Батарея Cr2032

Перегородка
батареи

Приемник



Отверстие лазера



Вид сверху



Вид снизу

Инструкции по эксплуатации:

1.Продукт имеет два вида функций:

·M1: Функция демонстрации

·M2: Функция мыши

Кнопка	Функция и описание
M1	
Зеленый свет	Указывает, что vPointer функционирует в режиме M1. Зеленый СДИ загорается, когда происходит нажатие какой-либо функциональной кнопки.
☰	Воспроизведение презентаций PowerPoint
△	Страница вверх
☰	Пустой экран, повторно нажмите для выхода
▽	Страница вниз
R	Обновить рабочий стол
R	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для перехода к функциям M2.
L	ALT + Tab
Кнопка лазера	Нажмите для использования функции лазерной указки
Отверстие лазера	Проецирует лазерный луч


Кнопка	Функция и описание
M2	
Красный свет	Указывает, что vPointer функционирует в режиме M1. Зеленый СДИ загорается, когда происходит нажатие какой-либо функциональной кнопки.
⇐	Курсор мыши влево
△	Курсор мыши вверх
⇒	Курсор мыши вправо
▽	Курсор мыши вниз
R	Правая кнопка мыши
L	Левая кнопка мыши
R	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для перехода к функциям M1.
Кнопка лазера	Нажмите для использования функции лазерной указки
Отверстие лазера	Проецирует лазерный луч

1. Действие устройства зависит от расстояния между приемником и устройством. Убедитесь, что расстояние между приемником и устройством как можно меньше.

2. В случае низкого заряда батареи, во избежание проблем в работе, как можно быстрее замените ее.

3. Инструкции по установке батареи:

- Питание продукта осуществляется от батареи CR2032.
- Нажмите на крышку батареи и снимите ее.
- Вставьте батарею CR2032 в держатель для батареи и убедитесь, что полюс + направлен вверх.
- Установите крышку батареи в исходное положение.



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии заполненного гарантийного талона с печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, возникшие по вине производителя

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , изменения серийного номера

Название модели
.....

Серийный номер
.....

Дата продажи
.....

Дилер: